## 操作指南

1. 进入 www.lanyeai.com 首页,点击个人中心可选择登录或者注册



2. 进入会员登陆页面,已有账户的会员,可输入账户和密码登录系统



还没有账号? 立即注册 →

 进去会员注册页面,输入注册所需的基本信息,点击发送验证码,将会发生验证码至您 所输的邮箱,填入验证码,点击注册即可



会员注册

已有账号? 立即登录

4. 登录后返回首页,点击异步电机,进入电机后台设计页面



5. 登录进入到设计界面后,在异步设计基本参数界面,第一步输入基本参数要求,目前公测版本限制机座号为 200-355. 输入基本参数之后点击页面上的初始化按钮(红色箭头处)

* 额定功率(KW)	150
* 额定电压(V)	380
* 极数	4
* 额定频率(Hz)	50
*参考转速(rpm)	1485
* 工作温度(°C)	75
O IP23	<ul> <li>IP54</li> </ul>
公测版本限定机	几座号:200—355
初始化	

6. 初始化之后会得到推荐指标和推荐系数,如果客户有不同的要求可以进行更改。

指标要求:		系数:	
额定效率	0.966	杂散损耗百分比	0.005
额定功率因数(CosΦ)	0.9	机械摩擦损耗(kw)	0.120
堵转电流倍数(lk)	8.5	风,摩损耗(kw)	0.480
堵转转矩倍数(Tk)	1.8	定子铁芯叠压系数	0.98
最大转矩倍数(Tmax)	2.2	转子铁芯叠压系数	0.98
绝缘等级	• F • H	定子端部压板厚度(mm)	0
		最大槽满率	0.8

- 7. 根据异步电机指标客户选择是否修改,如果有特殊要求可以打开高级设置(图中红色箭
  - 头处,点击变为 高级设置: ()即可进行修改。

负载类型:	高级设置:	
• 恒功率负载形式	定子齿磁密(T)<=	1.55
<ul> <li>恒转速负载形式</li> <li>恒转拒负载形式</li> <li>线性转速负载形式</li> </ul>	定子轭磁密(T)<=	1.45
○ 风扇类负载形式	转子齿磁密(T)<=	1.6
	转子轭磁密(T)<=	1.5
	气隙磁密(T)<=	0.8
	定子电密(A/mm²)<=	8
	转子导条电密(A/mm²)<=	4.5
	热负荷(A²/mm³)<=	100

8. 如果客户想要通用已有的定转子冲片,那么点击上方定转子冲片

基本线数 定子冲片 转子冲片,可以对客户已有的定转子冲片前提下进行优化设计,填入已 有的定转子冲片尺寸即可。如果没有通用的定转子冲片,那么直接忽略不填即可,由优 化算法程序设计找出合适的定转子尺寸(如果想改变通用冲片,必须同时客户提供已有 的定子和转子冲片),以下是定转子冲片的界面。

			是否要修改	牧定子冲片参数 🔵 否	0 是	
Outer_Diameter	0	Inner_Diameter	0	stator_slot_number	0	Stator_Bs2
Stator_Bs2	0	Stator_Bs0	0	Stator_Bs1	0	By the Hs2
Stator_Hs1	0	Stator_Hs0	0	Stator_Hs2	0	Stal
coil_pitch	0					tor Hs1
						오 Stator_Bs0
						중  Stator Bs1

如果有通风孔可以点击箭头打开输入通风孔参数即可。

基本参数 定子冲	片转子冲片						
			是否要修改	效转子冲片参数 ○ 否	0 是		
转子冲片基本参数					/ <b>)</b> •	<u>T0</u>	
Gap_air	0	Inner_Diameter	0	rotor_slot_number 0			
slot_type	凸型槽 ~	Top_Bs0	0	Top_Bs1 0		<u>top_Bs1</u>	
Bottom_Bs1	0	Bottom_Bs2	0	Top_Hs0 0		Bottom_Bst	
Top_Hs1	0	Top_Hs2	0	Bottom_Hs2 0			
转子通风孔参数					~		
通风孔数	0	通风孔直径	0	通风孔分布圆直径 0			Botton_Bs2
通风孔位置角度(Y轴)	0						

9. 参数输入完毕之后点击界面上红色箭头处的设计按钮即可提交设计。客户耐心等待设计

基本参数	定子冲片	转子冲片								
<i>版本号</i> 三相緊	: V1.0( <i>更新</i> 异 <b>步电动</b>	<sup>冲)</sup> 机的基本要	求:							
* 额知	官功率(KW)	0	指标要求:		系数:			负载类型:	高级设置: 🔵	
* 養	顾定电压(V)	380	额定效率(0-1之间)	0	杂散损耗百分比	0		<ul> <li>恒功率负载形式</li> <li>回转速负载形式</li> </ul>	定子齿磁密(T)<=	1.55
	* 极数	4	額定功率因数(CosΦ)	0	机械摩擦损耗(kw)	0		<ul> <li>恒转矩负载形式</li> <li>线性转速负载形式</li> </ul>	定子轭磁密(T)<=	1.45
					Participation of the second			○ 风扇类负载形式	转子齿磁密(T)<=	1.6
* 額)	定频率(Hz)	50	啫转电流怡致(IK)	0	风序损耗(KW)	0		定子材料:	柱乙轭础廖/T\/=	15
* 850	(mm)	0	堵转转矩倍数(Tk)	0	定子铁芯叠压系数	0		DW270_50 ~	44 3 4600A12 (1)~-	1.0
BRAC	-44/96(1h111)	U							气隙磁密(T)<=	0.8
* 经	组温度(℃)	115	最大转矩倍数(Tmax)	0	转子铁芯叠压系数	0		转子材料:		
		<ul> <li>IP54</li> </ul>	绝缘等级	OF OH	定子端部压板厚度(mm)	0		DW270_50 ~	定子电密(A/mm²)<=	8
公治	则版本限定	机座号:80—4	50						转子导条电密(A/mm²)<=	4.5
					最大槽满率	0.8				
									热负荷(A²/mm³)<=	100
初約	始化 注	:输入功率、电	压、极数、频率、转速对数据初始化				注:设计前请先对数据初始	K	页面指南	

方案完成即可在左侧历史设计方案处

历史设计方案
 三相异步电动机设计方案

得到设

计方案。

10. 此版本目前为公测版本目前暂未开放

防护等级

IP54

更改以及目前只支持负载类型为恒功率负载,后续会陆续开放这些功能。

负载类型:				
0	恒功率负载形式			
	恒转速负载形式			
	恒转矩负载形式			
	线性转速负载形式			
	风扇类负载形式			

11. 如果要退出此页面,请点击键盘上 Esc 按键退出。

